

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
マツダ	平成30年3月	TRG-LLR85AN	ドライバン	LLR85-7001061	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
358,308km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,490 mm 高: 2,030 mm	幅: 1,790 mm 門高: 2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
		ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
マフラー	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ターボ	◎		ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本。12/5車載済み（河野）

記録簿 有 (H30/6~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
4	3	3	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		195/75R15	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	「T18-2230」	平成30年2月
【備考】ラッシング無し、フック無し、リア3枚ドア。前後ベンチレーター有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----