

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年3月	TKG-FDA20	平ボディ	FDA20-520030
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
154,790km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長:3,120 mm 幅:1,610 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンブ 付近しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	△	割れ アンダーミラー取付
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水回収	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	結果	状態	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 70L
リターダ	／							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	結果	状態	
床材質	／	木材	異音	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	／				

特記事項 フルタイム4WD。キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ。フロントバンパー左コーナーカバー割れ。スターターキー1本、スペア無、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (R1/9~R3/11)

タイヤ残量

単位: mm

3

3

—

—

3

2

2

3

—

—

—

—

スベア

8

—

タイヤサイズ

195/85R15

195/85R15

—

—

195/85R15

195/85R15

195/85R15

195/85R15

—

—

—

—

スベア

195/85R15





—

素材: スチール

備考: スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2DB1 66 「0104」	平成25年
【備考】 煽り3方上部ステーキ付。床板前方腐食穴あき。前立てベニア板腐食割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------