

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日産	平成15年11月	KR-AKR81ED	散水車	AKR81E-7003524		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
96.672km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	○	中央吹き出し口羽外れ。	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	／		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎	クラッチフリー付	床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。スターターキー1本、スベアー無。

記録簿 有 (H24/1～R3/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10	10	10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
10	10	10	10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				11	—	—	—
素材：スチール				備考：7.00R16 12PR			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
散水車	不明		(不明)
【備考】 *コーションプレート欠品。タンク容量2000L。前後強制散水（4カ所独立）。電気操作式。自吸式。吸水ホース。放水ホース。放水銃。*作動確認済。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】