

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年8月	TKG-FK61F	冷凍パン	FK61F-584318
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
309,795km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,180 mm 幅: 2,120 mm 高: 2,030 mm 門高: 2,020 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	プロワーモーター最大時異音	シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	リンクロッド曲がり。
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップひび割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





**特記事項** キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。ストップレンズ左右ひび割れ。スターターキー1本、ポデーキー1本。  
**記録簿** 有 (H26/12~R4/2)

タイヤ残量			
単位: mm			
8	7		
—	—		
4	4	7	6
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材: アルミ	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F142625	平成26年8月
【備考】断熱材: 後70mm横70mm。ラッシングレール2段。90度ストッパー付。庫内灯3個。水抜き穴前2個。			
冷凍機/直結	東プレ	XV42LOC-T	平成26年
【備考】-30℃設定で1H +14.0℃→-14.0℃確認。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「141078746N」	平成26年
【備考】全長: 1570mm (有効長1240mm) 全幅: 1990mm (有効幅1920mm)。最大荷重1000kg。2枚折格納。庫内リモコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ