

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年5月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-530730	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
440,060km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,500 mm 幅:1,770 mm 高:2,060 mm 門高:2,000 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付部 割れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スペアキー無、ドアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー1本。

記錄簿 有 ()

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	1	1	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		6	—





タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	436G3789	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ（1ケ不灯）。観音扉3枚折り。左スライド式サイド扉。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り	パプコ	PRAK10-6474N 「S50308282」	平成26年
【備考】＊PG寸法：全長1165mm、全幅1800mm、有効長960mm、有効幅1600mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----