

管理番号： 083272

USHIJIMA 車検チェックシート

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	TKG	FEB80-530058	ドライバン
走行	馬力	シフト		
193,555 km	150 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリーバキューム		長： 4.98 m 幅： 2.08 m 高： 2.26 m 門高： 2.05 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	噴射ポンプ付近ニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	破れ、へり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	左側カバー無し、取付部ワレ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	△	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項	
燃料タンク100L ※右下ショックにじみ ハンドルスレ フロアマット破れ 小物入れ欠品	
スイッチ穴有り 室内汚れ、ヤニ汚れ 記録簿有り	

タイヤ残量	
単位：mm	
3	2
1	6
1	1
スベア	2

タイヤサイズ			
215/70R17.5	215/70R17.5		
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライバン	パナソニック	416N3007		リヤシャッター
ラッシング1段 パンパーステップ 庫内灯4ケ 左スライドドアロック不良 庫内右側側面穴有り				
スライドドアすき間有り（要調整）				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

