

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年4月	2RG-FEB50	冷凍バン	FEB50-591671
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,922km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,350 mm 幅：1,990 mm 高：1,850 mm 門高：1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キーレスx2、ドアキーx2、ボデーキーx6。アイドリングストップ付き。
サイドドアキーシリンダー損傷





記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			8	—	205/85R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GME4 「E2E3981」	令和 4年
【備考】左スライドドア、エアリブ、ラッシング2段、水抜き穴x2、庫内灯x2、リヤドア90度ストッパー。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「245700120BL」	令和 4年
【備考】設定温度:30℃～-30℃、冷媒加温付き、外気温プラス10℃まで加温可能。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ