

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年12月	TPG-FEA20	平ボディ	FEA20-560100	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
5,113km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 3,330 mm 高: 380 mm	幅: 1,780 mm 門高: 840 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	◎	前後席ビニールシートカバー。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

／ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

／ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 スペアキー2本、無線、サイレン、マイク有り(取説無し)。リアヒーター有り。荷台とフロントパネル赤色フラッシャー付き。ドア内側にEDライト付き。

記録簿 有 (R1/12~R3/11)

タイヤ残量





単位: mm

	11	11	
	—	—	
10	11	11	11
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スベア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	A01E 304W 「0203」	平成29年12月
【備考】丸カンフック5対、消火器ケース2ケ(消火器無し)。			
パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	V601B-1MKT2 「17T101015N」	平成29年10月
【備考】最大昇降荷重600kg、ゲート長900(プラットフォーム800)、ゲート幅1760、ストッパー無し。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ