

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年2月	TKG-NKR85A	アルミ平	NKR85-7035520
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
189,530km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：3,090mm 幅：1,600mm 高：730mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板 綿板張り。			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	



特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。右タイロッドエンドブーツ破れ。スターターキー1本、スベアー無。

記録簿 有（H30/2～R3/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	4		195/85R16	195/85R16		
	—	—		—	—		
3	5	3	4	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	195/85R16	—	
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	不明		
【備考】 中間柱付アルミブロック。			
パワーゲート／垂直ゲート	極東開発工業	V602B-1MKT2 「13T120205N」	平成25年
【備考】 PG寸法：全長1000mm、全幅1575mm、有効長1000mm、有効幅1435mm。最大荷重600Kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ