

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H23	LKG	SH1EDA-10532	トラック
走行	馬力	シフト		
544,582 km	410 (ps)/kw	M/T · A/T · セミAT	7°ロフト 12 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
エア バキューム		長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	EBS, PCSOFF点滅
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へり、背もたれアビ
ヘッドライト	◎	助手席がコケ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
燃料タンク390L ハイルーフ ETC付 アナログタコグラフ120k 室内汚れ、ヤニ汚れ ビス穴 ハンドルスレキズ、塗装跡

タイヤ残量

単位: mm

5	7		
1	0	2	2
	6		

タイヤサイズ

11R22.5/14PR	11R22.5/14PR		
11R22.5/16PR	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カウラ	ソシン	HMV-13-A		

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 · 無 · ()	確認済 · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
無 · 小 · 中 · 大	無 · 点傷有 · 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

