

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年4月	TKG-FEB50	冷凍バン	FEB50-544446
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
288,736km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,520 mm 幅：2,050 mm 高：1,980 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	EZGO			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール100L
リターダ	／							
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				

特記事項

キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。助手席灰皿欠品。スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1個。ボデーキー2本。燃料タンクキー2本。R1/6/17 156001kmディーラーでエンジン交換済み。



記録簿

有（H28/7～R4/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
5	6	6	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	8	—		205/70R17.5	205/70R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F160503	平成28年3月
【備考】断熱材：後50mm側面50mm。ラッシングレール2段。左保冷カーテン付スライド扉。後保冷カーテン付3枚折扉。間仕切り付。水抜き穴前2個。			
冷凍機／直結	東プレ	XV24L0D-U	平成28年3月
【備考】2エバ仕様。－30℃設定で1h +18.0℃→－7.0℃確認。前エバ高さ1820mm後エバ排水ホース高さ1750mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ