

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	TPG-FBA20	平ボディ	FBA20-553857
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
188,945km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長:3,110 mm 幅:1,610 mm 高:380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルススタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラ	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ欠品。

▼ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	ラック&ピニオン渗み
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール ZOL

▼ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ有。スターターキー1本、スペアキー1本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有 (R1/10~R3/10)

タイヤ残量





単位: mm

	2	3	
	—	—	
2	2	3	3
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	BA15-7563 「0104」	
【備考】リヤ右L型ブラケット曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------