

管理番号： 093216

車 輛 情 報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDトラック	H27	QPG	GK5XA-30884	トラクタ
走行	馬力	シフト		
432,031 km	410 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA T		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ー ・ バキューム		長： m	幅： m	高： m
		門高： m		

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	クラッチ・イキ摩耗ランプ
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヤブレ、ヘリ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
燃料タンク400L ETC付 アナログタコグラフ120K ドライブレコーダー ハイルーフ 室内汚れ、ヤニ汚れ


タイヤ残量			
単位：mm			
8	8		
／	／		
7	9	7	8
／	／	／	／
スペア	4	／	

タイヤサイズ			
	11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF	
11R22. 5/16PR	11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF


上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カプラ	ヨコヤ	CP-1300C		

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



塗装



スリクス

サイドガードサビ

