

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年12月	TKG-FRR90T2	冷凍パン	FRR90-7086299
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
470.823km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,810 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,000 mm 門高: 1,990 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ  
記録簿 有 (H29/6'R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	4	—		スペア	225/80R17.5	—	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H152850」	平成27年12月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯5ケ、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機/直結	東プレ	XV42HOC-U 「H152850」	平成27年12月
【備考】 -5℃設定			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1255	平成27年12月
【備考】 最大昇降質量1000kg 全長1550mm全幅2350mmストッパー迄長さ1300mm幅2220mmラジコン・リモコン有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ