

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年8月	TKG-FBA20	平ボディ	FBA20-531882
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
228,259km	130PS/96KW	A/T デュオニック H/L	ハキューム	長：3,110 mm 幅：1,610 mm 高：1,880 mm 門高：1,760 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	／		床材質	／	木材	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 70L
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。スターターキー1本、スペアキー2本、キーレスリモコン1個。
R2/6/30 182.827kmディーラー工場でエンジン交換済み確認。

記録簿 有（H28/8～R3/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4		4	195/75R15	195/75R15		
	—		—	—	—		
4	4	4	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				5	—		
素材：スチール				備考：スタットレスタイヤ、スペアはノーマルタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	不明		
【備考】後幌カーテン付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ