

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年2月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7103586
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
162,224km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,190 mm 高：2,280 mm 門高：2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	ステンレス 200L
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。スターターキー1本、スベアキー3本、燃料キャップキー2本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	1		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
1	0	0	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				3	—		
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4DK723」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D8694」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅2195mm、有効長1300mm、有効幅2070mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品。油圧シリンダー滲み。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ