

| 車 両 情 報   |             |             |       |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|-------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成24年3月     | SKG-FSR90T2 | ドライバン | FSR90-7001902            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                    |                           |
| 437,677km | 210PS/154KW | A/T スムーサー   | エア-   | 長:6,800 mm<br>高:2,180 mm | 幅:2,325 mm<br>門高:2,150 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                   | 電装関係     |    |                | キャビン   |    |                                              |
|-------|----|-------------------|----------|----|----------------|--------|----|----------------------------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                | 点検項目     | 結果 | 状態             | 点検項目   | 結果 | 状態                                           |
| 異音    | ◎  |                   | エアコン     | △  | 冷えない           | シート    | ○  | タバコ穴、汚れ<br>ビニールカバー破れ                         |
| オイル混入 | ◎  |                   | スターター    | ◎  |                |        |    | H I D                                        |
| オイル漏れ | ○  | ブローバイフィルター<br>にじみ | オルタネーター  | ◎  |                | ヘッドライト | ○  | 左フォグライト水滴く<br>もり                             |
| 水混入   | ◎  |                   | P/W（運転席） | ◎  |                | ウィンカー  | ◎  |                                              |
| 水漏れ   | ◎  |                   | P/W（助手席） | ◎  |                | ワイパー   | ◎  |                                              |
| 燃料漏れ  | ◎  |                   | 坂道発進装置   | ◎  |                | ミラー    | ◎  |                                              |
| 排気    | ◎  |                   | 異常ランプ    | ◎  |                |        |    |                                              |
| マフラー  | ○  | テールパイプすす付着        | オーディオ    | ◎  |                |        |    |                                              |
| ターボ   | ◎  |                   | バックカメラ   | ◎  | カラー            |        |    |                                              |
| 冷却水吹返 | ◎  |                   | 電格ミラー    | ◎  |                |        |    |                                              |
| ミッション |    |                   | 上物仕様     |    |                | 走行関係   |    |                                              |
| 点検項目  | 結果 | 状態                | 点検項目     | 結果 | 状態             | 点検項目   | 結果 | 状態                                           |
| ギア鳴き  | ◎  |                   | 床材質      | /  | アルミ<br>システムフロア | リーフサス  | ◎  |                                              |
| ギア抜け  | ◎  |                   |          |    |                | エアサス   | ◎  | リヤエアサス<br>メーカー出荷時よりコ<br>ントローラー無し（い<br>すゞ確認済） |
| クラッチ  | /  |                   |          |    |                | パワステ   | ◎  |                                              |
| 異音    | ◎  |                   |          |    |                | ハンドル   | ◎  |                                              |
| オイル漏れ | ◎  |                   |          |    |                | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L                                 |
| リターダ  | /  |                   |          |    |                |        |    |                                              |
| デフ    |    |                   |          |    |                | デフ     |    |                                              |
| 点検項目  | 結果 | 状態                |          |    |                | 点検項目   | 結果 | 状態                                           |
| 異音    | ◎  |                   |          |    |                | 異音     | ◎  |                                              |
| オイル漏れ | ◎  |                   |          |    |                | オイル漏れ  | ◎  |                                              |
| デフロック | /  |                   |          |    |                | デフロック  | /  |                                              |

特記事項 キャブ内タバコヤニ大、グローブボックス留め具不良、小物入れ欠品。  
エンジンキー2本 11/7車載済み(河野)

記録簿 無 ( )

タイヤ残量

単位: mm

8

9

—

—

3

4

4

3

—

—

—

—

スベア

4

—

タイヤサイズ

245/80R17.5

225/80R17.5

—

—

245/80R17.5

245/80R17.5

245/80R17.5

245/80R17.5

—

—

—

—

スベア

245/80R17.5





—

素材: アルミ

備考: フロントタイヤ段減り。

| 上物仕様                                                                  |       |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------|
| 上物名                                                                   | メーカー  | 型式「製造番号」                  | 年式      |
| ドライバン                                                                 | 東プレ   |                           |         |
| 【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、フロント水抜き穴2ヶ、サイドドア留め具欠損。                             |       |                           |         |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                        | 新明和工業 | RAM10-1445<br>「S30205216」 | 平成24年3月 |
| 【備考】 最大昇降質量1000kg、リモコン、ラジコン、ゲート長1550、幅2310、ストッパー迄長1320、サイドストッパー幅2310、 |       |                           |         |
|                                                                       |       |                           |         |
| 【備考】                                                                  |       |                           |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|