

管理番号： 093214

| 車両情報         |                         |                                                   |              |        |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------|
| 車名           | 年式                      | 排ガス                                               | 車体番号         | 形状     |
| 日野           | H27                     | QPG                                               | FW1EYE-13121 | 冷凍ウイング |
| 走行           | 馬力                      | シフト                                               |              |        |
| 554,266 km   | 380 <span>ps</span> /kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速                             |              |        |
| ブレーキ         |                         | ボディ内寸                                             |              |        |
| エアー    パキューム |                         | 長： 9.52 m    幅： 2.39 m    高： 2.59 m    門高： 2.49 m |              |        |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |            |
|-------|----|------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態         |
| 異音    | ◎  |            |
| オイル漏れ | ○  | カベツガ-後部ニジミ |
| 水漏れ   | ◎  |            |
| 燃料漏れ  | ◎  |            |
| 排気    | ◎  |            |
| 排圧    | ◎  |            |
| マフラー  | ◎  |            |
| ターボ   | ◎  |            |

| 電装関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| エアコン    | ◎  |    |
| スターター   | ◎  |    |
| オルタネーター | ◎  |    |
| パワーウィンド | ◎  |    |
| 坂道発進装置  | ◎  |    |
| 異常ランプ   | ◎  |    |
| オーディオ   | ◎  |    |
| バックカメラ  | ◎  |    |
| 電格ミラー   | ◎  |    |

| キャビン   |    |      |
|--------|----|------|
| 点検項目   | 結果 | 状態   |
| 雨漏り    | ◎  |      |
| シート    | ○  | 穴、へり |
| ヘッドライト | ◎  |      |
| ウィンカー  | ◎  |      |
| ワイパー   | ◎  |      |
| ミラー    | ◎  |      |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ◎  |    |

| 走行関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ◎  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

| 特記事項                                        |
|---------------------------------------------|
| 燃料タンク300L+200L ETC付 室内汚れ、ヤニ汚れ アナログタコグラフ120K |


| タイヤ残量 |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 単位：mm |    |    |    |
| 7     | 9  |    |    |
| 6     | 8  |    |    |
| 10    | 11 | 11 | 10 |
| 8     | 9  | 11 | 10 |
| スペア   | 8  |    |    |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |
|             | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |


| 上物仕様                                     |        |            |    |        |
|------------------------------------------|--------|------------|----|--------|
| 上物名                                      | メーカー   | 型式         | 年式 | 備考     |
| 冷凍ウイング                                   | 日本トックス | 15W-05028  |    |        |
| 冷凍機                                      | 菱重     | TDJS50A-L2 |    | -30℃設定 |
|                                          |        |            |    |        |
| ラッシング2段 90度ストッパー センターローラー 引出しフック9対 庫内灯6ケ |        |            |    |        |

| 外装状態          |                          |
|---------------|--------------------------|
| ボデーコーション      | フレーム番号                   |
| 有 ・ 無 ・ ( )   | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない       |
| フレームのさび       | 飛石                       |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可 ) |


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。




飛石サビ



スリキス    ヘコミ    サイドガードマカリ



サビ



スリキス    サビ小    スリキス