

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	TPG-FBA20	平ボディ	FBA20-553502
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
170.173km	130PS/96KW	A/T デュオニク 6速	ハキューム	長: 3,110 mm 幅: 1,600 mm 高: 560 mm 門高: 560 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、サブライポンプ、カムポジションセンサー付近漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L タンク取付バンド損傷有り
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材 ラバー敷			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 スペアキー1本、キャブ助手席後振動音有り。
記録簿 有 (H29/9~R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
7	6	6	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	195/75R15	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	BA15 7342 R0104	平成29年3月
【備考】パイプ枠高200、フック無し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ