

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年3月	TKG-FBA20	ドライバン	FBA20-540690	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
170.727km	130PS/96KW	M/T 5速	パキューム	長:3,100 mm 高:1,850 mm	幅:1,760 mm 門高:1,780 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		エアコン	△	冷えない コンデンサーファンモーター不良	ヘッドライト	◎	ハロゲン
		ロッカーカバー	スターター	◎		ウィンカー	◎	
オイル漏れ	○	サンプライポン	オルタネーター	◎		ワイパー	◎	
		インタークーラーホース	P/W（運転席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎				
水漏れ	◎		坂道発進装置	/				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
冷却水吸返	◎		ETC	◎	標準	パワステ	○	ギヤボックスオイル オイル漏れ
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 70L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 (H27/9~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	6			195/75R15	195/75R15	
	—	—			—	—	
5	7	7	5	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		9	—			195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「536N7002」	平成27年3月
【備考】ラッシング2段、庫内灯2個、左サイドドア			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------