

車検情報			
車名	年式	排ガス	車体番号
日野	H27	QPG	FW1EYE-13241
走行	馬力	シフト	
584,373 km	380 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7速	
ブレーキ		ボディ内寸	
エアークレブ		長： 9.57 m 幅： 2.39 m 高： 2.59 m 門高： 2.50 m	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	カベツガ-後部-ジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヤブレ、へり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

右下ショックジミ

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
 燃料タンク300L+200L ETC付 室内汚れ、ヤニ汚れ エアサスコントローラーBOXフタ破れ
 記録簿有り

タイヤ残量

単位：mm

9	8		
5	6		
6	8	7	7
5	4	5	6
スペア	13		

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍ウイング	日本トクス	15W-05032		
冷凍機	菱重	TDJS50A-L2		-30℃設定
ラッシング2段 90度ストッパー センターローラー 引出しフック9対 庫内灯6ケ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

