

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年9月	QKG-FW1EXBG	アルミ平	FW1EXB-13060	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
862.733km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト	エア-	長: 9,490 mm 高: 570 mm	幅: 2,400 mm 門高: 570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	ノ	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 一部床割れ有り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 運転席側アンダーミラー劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 スペアキー3本、小物入れ欠品、助手席灰皿欠損。(2/17スペアキー車載済 生田)

記録簿 有(H25/9~R3/10)

タイヤ残量

単位：mm

11

12

11

13

3

3

2

3

13

9

7

8

スベア

1

—

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

スベア

265/70R19.5

—





素材：スチール

備考：

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	小西ボディ		平成24年9月
【備考】丸カンフック18対、スタンション5対、スタンションバー2本。（三反ボディーに年式確認済。コーションプレート作成してない。）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------