

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成27年9月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-11901		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
826,502km	450PS/331KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○ ロッカーカバー	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○ エキゾーストマニホールド 排気漏れ有り	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○ 風弱い	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎ 2.0	
タコグラフ	◎ アナログ	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○ 破れ、タバコ穴、擦れ	
ヘッドライト	◎ H I D	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎ 永久磁石式	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎ リヤエアサス	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎ アルミ 390L	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エア-溜まるの遅い、スペアキー2本 2/8スペアキー積載

記録簿 有 (H27/12~R3/9)

タイヤ残量

単位：mm

11

10

—

—

10

10

9

10

—

—

—

—

スベア

5

—

タイヤサイズ

295/80R22.5

295/80R22.5

—

—

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

—

—

—

—

スベア

275/80R22.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-A 「F9-19492」	平成27年
【備考】キャパシティ13000kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------