

| 車両情報      |             |           |       |                                                 |
|-----------|-------------|-----------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状    | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう     | 平成28年1月     | TKG-FEB50 | 冷凍バン  | FEB50-543644                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 171,285km | 150PS/110KW | M/T 5速    | ハキューム | 長：4,350 mm 幅：1,920 mm<br>高：1,900 mm 門高：1,870 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態         |
|-------|----|------------|
| 異音    | ◎  |            |
| オイル混入 | ◎  |            |
| オイル漏れ | ○  | サブライポンプにじみ |
| 水混入   | ◎  |            |
| 水漏れ   | ◎  |            |
| 燃料漏れ  | ◎  |            |
| 排気    | ◎  |            |
| マフラー  | ◎  |            |
| ターボ   | ◎  |            |
| 冷却水吹返 | ◎  |            |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

電装関係

| 点検項目     | 結果 | 状態  |
|----------|----|-----|
| エアコン     | ◎  |     |
| スターター    | ◎  |     |
| オルタネーター  | ◎  |     |
| P/W（運転席） | ◎  |     |
| P/W（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置   | ／  |     |
| 異常ランプ    | ◎  |     |
| オーディオ    | ◎  |     |
| バックカメラ   | ◎  | カラー |
| 電格ミラー    | ◎  |     |
| ETC      | ／  |     |
| タコグラフ    | ／  |     |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態       |
|------|----|----------|
| 床材質  | ／  | アルミキーストン |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態   |
|--------|----|------|
| シート    | ○  | タバコ穴 |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン |
| ウィンカー  | ◎  |      |
| ワイパー   | ◎  |      |
| ミラー    | ◎  |      |

走行関係

| 点検項目  | 結果 | 状態       |
|-------|----|----------|
| リーフサス | ◎  |          |
| エアサス  | ／  |          |
| パワステ  | ◎  |          |
| ハンドル  | ◎  |          |
| 燃料タンク | ◎  | スチール100L |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |




特記事項 スペアキー無し    ボデーキー2本    ダッシュボードのり跡、穴空き    キャブ、ボデーステッカー跡

記録簿    有（H28/4～R4/4）

| タイヤ残量   |   |     |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |     |   |             |             |             |             |
| 2       | 1 |     |   | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |             |             |
| —       | — |     |   | —           | —           |             |             |
| 1       | 2 | 2   | 1 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |
| —       | — | —   | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |   | 10  | — | スペア         |             | 205/70R17.5 | —           |
| 素材：スチール |   | 備考： |   |             |             |             |             |

| 上物仕様                                                           |      |           |         |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|
| 上物名                                                            | メーカー | 型式「製造番号」  | 年式      |
| 冷凍バン                                                           | 東ブレ  | 「H160350」 | 平成28年1月 |
| 【備考】 床キーストン    ラッシング1段    水抜き穴4ヶ所    庫内灯4ヶ    両サイドドア（助手席側 2ヶ所） |      |           |         |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                                                 | 東ブレ  | 「XV32HSC」 | 平成28年1月 |
| 【備考】 -5℃設定                                                     |      |           |         |
| 【備考】                                                           |      |           |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |