

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年9月	KQG-FE7JMAG	その他	FE7JMA-10554
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
153,601km	260PS/191KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび4カ所。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 燃料計指示不良

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ場。アイドリングストップ。搭乗定員2名。燃料ゲージ指示不良(メーター不良)。スターターキー1本、スベアキー1本。キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー14本。
記録簿 有 (H26/8~R3/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
13	13		
—	—		
13	13	13	13
—	—	—	—
スベア	14	—	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スベア	265/70R19.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ゴルフツアーバン	坪井特殊車体		平成25年8月
【備考】 車両左側面幅(1m)。リヤフロアー。庫内灯10ヶ。スポットライト3ヶ。換気扇2ヶ。作業台。ソファ。エアコン2ヶ。冷蔵庫。電子レンジ。発電機2ヶ。充電器。コンプレッサー。集塵機2ヶ。バッテリー調整機。※取扱説明書あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ