

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年3月	PJ-FSR34L4S	平ボディ	FSR34L4S-7000023
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
348.927km	240PS/177KW	A/T スムーサー 6速	エアー	長：6,400 mm 幅：2,170 mm 高：440 mm 門高：100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース インタークーラーホース
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ テールパイプすず付着
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	/		
タコグラフ	◎		
ト物仕様			

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	左バックランプレズ 亀裂
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 左アンダーミラー劣化

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スペアキー1本。泥除けゴム4枚破れ。
記録簿 有 (H19/3~R3/12)

タイヤ残量

単位: mm

10	11		
—	—		
6	6	5	5
—	—	—	—
スベア		0	—





タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>265/70R19.5</u>	—

素材：スチール

備考：ホイールキャップ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東亜自動車工業	「TA1602」	平成18年3月
【備考】丸カンフック8対（右1番前フック欠品）、スタンション2対、前立キャブ側サビ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------