

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成22年7月 | PDG-FK72FZ | 平ボディ | FK72FZ-540105 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 396.729km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エア | 長: 6,240 mm 幅: 2,360 mm 高: 410 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|---------|-----------|----|--------------|--------|----|--------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | へたり |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| オイル漏れ | ○ | ロッカーケース | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ○ | 割れ |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ○ | 解除しない 要調整 | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | / | | エアサス | / | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | ETC | / | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| | | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 燃料タンク | ◎ | スチール 200L |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | | | |
| クラッチ | ◎ | | 床材質 | / | 鉄板 | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ○ | キャリア取付面 |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |

特記事項 ルーフキャリア付き。※ギヤ入りがたい、右ドアヒンジガタ有り。
記録簿 有 (R2/7、R3/9)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|----------|----|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 10 | 9 | | | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 11 | 11 | 10 | 12 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| スベア | | 8 | — | スベア | | 265/70R19.5 | — |
| 素材: スチール | | | | 備考: スベア以外スタッドレス。 | | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|------|----------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 平ボディ | 不明 | | 平成22年 |
| 【備考】丸カン床フック5対、アオリ欄干、床面～欄干上部までの高さ約700mm。 ※アオリ膨らみ有り、根太食い込み有り、アオリロープブック破損。 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |