

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年5月	TRG-NKR85N	ドライバン	NKR85-7046278	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
28,743km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	エア-	長:3,650 mm	幅:1,770 mm
				高:1,950 mm	門高:1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材、鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。ルーフヘコミ有。スターターキー1本、スペア無、ポデーキー2本。

記録簿 有 (H28/4~R4/5)

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スピア		—	—
素材：スチール		備考：スピアアタイヤ欠品。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	3X6G1679	平成25年
【備考】＊ボデー年式違い。ジョロダーレール2列。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。天窓1枚。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。観音扉3枚折り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----