

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	QKG-CYJ77B	冷凍バン	CYJ77B-7000580
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,098,792km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,380 mm 幅：2,310 mm 高：2,410 mm 門高：2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎		床材質	／	アルミ I型キーストン。			
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。右ドアずれ。フロント右コーナーパネルずれ、補修有り。
スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー3本（固着の為使用不可）。





記録簿

有（R1/5～R4/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
4	3	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	2	2	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	0	ー		スベア	245/70R19.5	ー	
素材：アルミ				備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	2TA0368-01 「HFWXG-EQAFCP」	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。前後水抜き穴2対。90度ストッパー。リヤ保冷カーテン。庫内エアサスリモコン付。左観音式サイド扉。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF	平成28年
【備考】-30℃設定（ 1hで +19.6℃ ～ -2.1℃ 確認 ）。マフラー腐食穴あき有。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1003C-B3MRA2 「16TO90026N」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅2240mm、有効長1350mm、有効幅2165mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。プラットホーム先端下がり（格納時ずれ有）。油圧シリンダー左右漏れ。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ