

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2PG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7139551
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
295,283km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,090 mm 幅：2,300 mm 高：2,100 mm 門高：2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/							
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	○	リヤエアサス、ひび4カ所。			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ縞板。	パワステ	◎				
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール200L			
リターダ	/					点検項目	結果	状態			
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	/				





特記事項 *キャブ、ボデー全塗装有。キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。左フォグランプ不灯。
スターターキー1本、スベアーキー1本、燃料キャブキー1本、ボデーキー2本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	10	8	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		12	—	スベア		225/80R17.5	—
				素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F192762	令和 1年2月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ショロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。前方水抜き穴2ケ。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U	令和 1年2月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +20℃ → -6℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「19T018706N」	令和 1年
【備考】PG寸法：全長1575mm、全幅2190mm、有効長1380mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ