

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成19年9月	PKG-CG4ZA	アルミウイング	CG4ZA-20720
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
447,650km	380PS/279KW	セミA/T	エスコット 1 2速	長：9,640 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 付近滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項

キャブ内汚れ傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアキー1本、ボデーキー2本。



記録簿

有（H29/10、R2/3～R4/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
		5	6	245/70R19.5	245/70R19.5		
1	1	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	1	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		0	ー	スベア		245/70R19.5	ー
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8HR183」	平成19年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。左廻り補修跡有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ