

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年3月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-522685	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
278,776km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,100 mm 高：1,850 mm	幅：1,760 mm 門高：1,770 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化 右ミラー鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
異音	○	ガラ音有り。				異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー2本

記録簿 有 (H26/9~R4/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
6	8	7	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	205/75R16	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「436N3600」	平成26年3月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2個、左サイドドア、ベンチレーター前面x2、左右各x1。※ベンチレーターカバー破損。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ