

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年11月	2PG-FS75HZ	冷凍ウィング	FS75HZ-500601
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
356,523km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,620 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	ワイパー、ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル簡易式。	ハンドル	◎	
			上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	/	ステンレス	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	キャリア取付面
						デフロック	◎	

特記事項 コーナリングアシスト、アイドリングストップ付き。スベアキーx1。※室内天井内張タコグラフ取付穴。
記録簿 有 (R2/11、R3/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
13	13		
13	13		
12	7	8	8
11	6	7	8
スベア	-	-	-

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
	スベア	-	-

素材: アルミ 備考: ハブキャップ付き。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	矢野特殊自動車	WBX122 「B030301」	平成15年4月
【備考】ラッシング2段、庫内灯8個、引出し床フック7対、ベンチレタx2。※内張汚れ、観音ドア腐食。			
冷凍機/直結	デンソー	CG917W	令和 2年5月
【備考】-32℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ