

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年7月	QPG-FW1EYEG	ドライバン	FW1EYE-10022
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
481,238km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,630 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,600 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リア左レンズ社外品
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係 点検項目 結果 状態		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション 点検項目 結果 状態			ETC	◎		ハンドル	◎	
			ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ
ギア抜け	◎		上物仕様 点検項目 結果 状態			燃料タンク	◎	スチール 300L 250L
クラッチ	◎					床材質	/	木材
異音	◎		デフ 点検項目 結果 状態			異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎					デフロック	◎	

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	6	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	5	6		スペア	-	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	「72-130388-3」	
【備考】 ラッシングレール3段 センタローラー付き 庫内灯8ヶ 90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ