

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年1月	BDG-FU54JZ	アルミ平	FU54JZ-570176
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
766.729km	380PS/279KW	A/T イノマツ 7速	エア	長: 9,510 mm 幅: 2,400 mm 高: 580 mm 門高: 470 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 めくれ、一部割れ有り

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	△	サイド:左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	○	スチール 300L 300L コック付近にじみ有

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面にじみ
デフロック	/	

特記事項 スペアキー1本、小物入れ欠品。  
記録簿 有 (R4/1)





タイヤ残量			
単位: mm			
3	3		
—	—		
12	12	11	12
9	6	6	5
スペア	6	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	11R22.5 14PR	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T50333」	平成22年1月
【備考】丸カンフック7対、スタンション2対、スタンションバー4本。鳥居前立キャブ側サビ有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----