

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年3月	TKG-FC9JLAA	冷凍パン	FC9JLA-11697	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
251,386km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,530 mm 高:2,060 mm	幅:2,260 mm 門高:2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすずり着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	○	デジタル 作動不良

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロア

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、エンジンキー2本、ボディーキー1本、燃料タンクキー1本 1/10キー 矢野正
記録簿 有 (H28/5~R4/6)

タイヤ残量





単位：m

	10	9	
	—	—	
6	7	4	5
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F161939」	平成28年2月
【備考】ラッシング2段 庫内灯3ヶ 水抜き穴4ヶ所 左サイドドア			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T 「F161939」	平成28年2月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S61200830」	平成27年12月
【備考】庫内リモコン 全長:1,550mm 全幅:2,230mm キャスターストッパー:逆:1,400mm 有効幅:2,200mm ※右後ろ角たわみ有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ