

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成23年3月	LKG-CX5YA	アルミ平	CX5YA-00118	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
386,042km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,500 mm 高: 300 mm	幅: 2,380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	カラー 固定されていない
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タクログラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 上物年式違い(H16/8) キャブ塗装ハゲ キャブ内汚れ・キズ
エンジンキー2本10/29車載済み(河野)

記録簿 有(R1/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	3	0		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
1	2	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	1	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	—	—	
素材 : スチール				備考 : 右RRタイヤ偏摩耗 ホール曲がり			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	日通商事	「2982」	平成16年8月
【備考】7方開 床フック多数 スタンション2対 ※右前方アオリ蝶番欠品			
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----