

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年7月	QPG-FR1EXEG	アルミ平	FR1EXE-10219
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
355,960km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,620 mm 高: 1,000 mm 幅: 2,390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項
記録簿 有 (H27/7～R1/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	10		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
4	5	6	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	3	6	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	275/80R22.5	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	1302 「4KX9036」	平成25年2月
【備考】丸カンフック9対。上物年式違い			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ