

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年2月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-605398
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
141,681km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6,230 mm 幅:2,400 mm 高:2,400 mm 門高:2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ボデーキー1本。
記録簿 無()

タイヤ残量

単位 : mm

9

6

—

—

4

4

6

5

—

—

—

—

スベア

7

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材 : スチール

備考 :

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「019C3685」	令和 2年1月
【備考】ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯3ケ、90度ストッパー、ゲート渡し板有り。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MRA 「20T018502U」	令和 2年1月
【備考】最大昇降質量1000kg、リモコン、 2枚折り、ゲート1570長、ゲート幅2390、ストッパー迄長1380、サイドストッパー幅2410			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ