

| 車 両 情 報  |             |              |       |                            |                             |
|----------|-------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式           | 形状    | 車台番号                       |                             |
| いすゞ      | 平成28年4月     | TSG-NPR85AN  | 冷凍バン  | NPR85-7059328              |                             |
| 走行       | 馬力          | シフト          | ブレーキ  | ボディ内寸                      |                             |
| 78,848km | 150PS/110KW | A/T スムーサー 6速 | パキューム | 長: 4,290 mm<br>高: 1,890 mm | 幅: 1,990 mm<br>門高: 1,870 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係      |    |                 |
|-----------|----|-----------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態              |
| エアコン      | ◎  |                 |
| スターター     | ◎  |                 |
| オルタネーター   | ◎  |                 |
| P/W (運転席) | ◎  |                 |
| P/W (助手席) | ◎  |                 |
| 坂道発進装置    | ◎  |                 |
| 異常ランプ     | ◎  |                 |
| オーディオ     | ◎  |                 |
| バックカメラ    | ◎  | カラー             |
| 電格ミラー     | ◎  |                 |
| ETC       | ◎  | 標準              |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ            |
| 上物仕様      |    |                 |
| 点検項目      | 結果 | 状態              |
| 床材質       | /  | アルミ<br>システムフロアー |

---

| キャビン   |    |            |
|--------|----|------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態         |
| シート    | ○  | 汚れ         |
| ヘッドライト | ◎  | HID        |
| ウィンカー  | ◎  |            |
| ワイパー   | △  | 左ウォッシャー出ない |
| ミラー    | ◎  | °          |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | /  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 \*ハイブリッド車。キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。スターターキー1本、スベアー無、ボデーキー1本（観音扉キー固着使用不可）。

記録簿 有 (R3/5)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 0 | 0 |   |
|     | — | — |   |
| 0   | 0 | 0 | 0 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 8 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>205/80R17.5</u> | <u>205/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>205/80R17.5</u> | <u>205/80R17.5</u> | <u>205/80R17.5</u> | <u>205/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>215/70R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            |                    | 備考：スベアサイズ違い。       |                    |

| 上物仕様                                                       |      |           |         |
|------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|
| 上物名                                                        | メーカー | 型式「製造番号」  | 年式      |
| 冷凍パン                                                       | 東プレ  | F162622   | 平成28年2月 |
| 【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉。 |      |           |         |
| 冷凍機／直結                                                     | 東プレ  | XV32LOC-P | 平成28年2月 |
| 【備考】-30℃設定（1hで+24.5℃→-12℃確認）。                              |      |           |         |
|                                                            |      |           |         |
| 【備考】                                                       |      |           |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|