

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年12月	TPG-FEB50	冷凍パン	FEB50-551593	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
218,912km	150PS/110KW	M/T 5速	エア-	長: 4,310 mm 高: 1,870 mm	幅: 1,990 mm 門高: 1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。ヘッドライトレベリングダイヤルノブ欠品。スターターキー1本、スペアー2本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー3本。

記錄簿 有 (R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	0			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
0	0	0	7	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：スチール				備考：スペアタイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	H163073	平成28年11月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
冷凍機／直結		XV32LOC-P	平成28年11月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +28℃ → -12℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------