

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年5月	QKG-CYL77B	アルミウイング	CYL77B-7002970
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
782,875km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,540 mm 幅：2,270 mm 高：2,490 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材、鉄板	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							

特記事項

キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー3本
尿素キャップキー欠品。



記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7		7		295/80R22.5		295/80R22.5
	—		—		—		—
7	7	6	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	6	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア	295/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：フロント、リヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DM073」	平成29年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。庫内エアサスリモコン付。観音扉内側コンパネ入れ。右煽り前ロック曲り、取付ボルト折れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ