

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年12月	TKG-XZU710M	保冷バン	XZU710-0012228
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
202,365km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：4,500 mm 幅：2,040 mm 高：1,980 mm 門高：1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎		
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/					
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係			
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/		
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎		
			タコグラフ		○	アナログ	ハンドル	○	擦れ
						チャート紙リング欠品	燃料タンク	◎	スチール 100L
			上物仕様			デフ			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材 汚れ有。	異音	◎		
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎		
クラッチ	◎					デフロック	/		
異音	◎								
オイル漏れ	◎								
リターダ	/								

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドルストップ付。エンジンキー2本、ボデーキー2本。





※R4/06月：走行187.425km時クラッチOH済。

記録簿 有（R4/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：リヤ右2本再生タイヤ、ひび有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷バン	日本フルハーフ	GAE4 「E1E8929」	平成26年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。ベンチレーター前後1対。観音扉3枚。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】