

管理番号： 093219

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H27	QKG	CYJ77A-7012433	ウイング
走行	馬力	シフト		
754,439 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA スムーサー 3ペダル 12 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア バキューム		長： 10.00 m 幅： 2.39 m 高： 2.57 m 門高： 2.48 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	PCBOFF、IESC非作動、7バックランプ
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヘリ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

燃料タンク300L+300L マキシーフ アナログタコグラフ 運船席側灰皿フタ欠損 室内ヤニ汚れ
ダッシュボードビス穴 記録簿有り

タイヤ残量

単位：mm			
7	5		
7	6		
7	6	7	7
8	6	6	7
スペア	0	／	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5


上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	日本フルーフ	DKL-W9DE743		
ラッシング2段 90度ストッパー 庫内灯4ケ センタローラー 引出しフック9対				


外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。




飛石サビ



スリキズ サビ小 ヘコミ小 ヘコミ小



サビ



サビ ヘコミ小 サビ