

| 車両情報      |             |             |      |               |               |
|-----------|-------------|-------------|------|---------------|---------------|
| 車名        | 年式          | 型式          | 形状   | 車台番号          |               |
| いすゞ       | 平成21年9月     | PKG-FRR90S2 | 塵芥車  | FRR90-7015128 |               |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸         |               |
| 407,571km | 210PS/154KW | M/T 6速      |      | 長：mm<br>高：mm  | 幅：mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      |    |    |
| オイル混入   |    |    |
| オイル漏れ   |    |    |
| 水混入     |    |    |
| 水漏れ     |    |    |
| 燃料漏れ    |    |    |
| 排気      |    |    |
| マフラー    |    |    |
| ターボ     |    |    |
| 冷却水吹き返し |    |    |
| ミッション   |    |    |
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き    |    |    |
| ギア抜け    |    |    |
| クラッチ    |    |    |
| 異音      |    |    |
| オイル漏れ   |    |    |
| リターダ    |    |    |

| 電装関係              |    |    |
|-------------------|----|----|
| 点検項目              | 結果 | 状態 |
| エアコン              |    |    |
| スターター             |    |    |
| オルタネーター           |    |    |
| パワーウィンドウ<br>（運転席） |    |    |
| パワーウィンドウ<br>（助手席） |    |    |
| 坂道発進装置            |    |    |
| 異常ランプ             |    |    |
| オーディオ             |    |    |
| バックカメラ            |    |    |
| 電格ミラー             |    |    |
| ETC               |    |    |
| タコグラフ             |    |    |
| 上物仕様              |    |    |
| 点検項目              | 結果 | 状態 |
| 床材質               | /  |    |

| キャビン      |    |    |
|-----------|----|----|
| 点検項目      | 結果 | 状態 |
| シート       |    |    |
| ヘッドライト    |    |    |
| ウィンカー     |    |    |
| ワイパー      |    |    |
| ミラー       |    |    |
| 走行関係      |    |    |
| 点検項目      | 結果 | 状態 |
| リーフサス     |    |    |
| エアサス      |    |    |
| パワーステアリング |    |    |
| ハンドル      |    |    |
| 燃料タンク     |    |    |
| デフ        |    |    |
| 点検項目      | 結果 | 状態 |
| 異音        |    |    |
| オイル漏れ     |    |    |
| デフロック     |    |    |





特記事項

記録簿 ○

| タイヤ残量 |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 単位：mm |    |    |    |
| 11    | 11 |    |    |
| —     | —  |    |    |
| 10    | 11 | 11 | 11 |
| —     | —  | —  | —  |
| スペア   |    | 12 | —  |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |             |
|             | 225/80R17.5 | 245/80R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材： 備考：     |             |             |             |

| 上物仕様                                       |         |          |     |
|--------------------------------------------|---------|----------|-----|
| 上物名                                        | メーカー    | 型式「製造番号」 | 年式  |
| 塵芥車                                        | フジマイティー | LP838D   |     |
| 【備考】フジマイティーLP838D プレス式 8.0立米 強制排出 連続スイッチ付き |         |          |     |
|                                            |         |          |     |
| 【備考】                                       |         |          |     |
|                                            |         |          |     |
| 【備考】                                       |         |          |     |
|                                            |         |          |     |
| 外装状態                                       |         |          |     |
| キャブコーション                                   | フレーム番号  | フレームのさび  | 飛石  |
| 有                                          | 確認済     | 小        | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|