

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年5月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0034725	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
18.720km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,540 mm 高: 2,170 mm	幅: 2,070 mm 門高: 2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

点検項目		結果	状態
シート		◎	
ヘッドライト		◎	LED フォグ付き
ウィンカー		◎	
ワイパー		◎	
ミラー		○	擦れあり。

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		/	
パワステ		◎	
ハンドル		◎	
燃料タンク		◎	スチール 100L

点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		/	

特記事項 エンジンキー3本、ボテキー2本、左サイドマーカー2ヶ破損、左リヤリフレクター破損

記録簿 有 (R5/5~R5/12)

タイヤ残量





単位: mm

6	7		
—	—		
6	6	5	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	トランテックス	「V020J09-10」	令和 4年5月
【備考】左側横ドア有 ラッシングレール2段 庫内灯3個 庫内小傷有り			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1474N 「S2203001387」	令和 4年5月
【備考】最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き。全長1560mm 全幅2110mm 有効幅1980mm 有効長1320mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------