

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成27年9月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-11902		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
792,451km	450PS/331KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 390L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-A 「F9-19486」	平成27年

【備考】キャパシティ13000kg

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



特記事項 スペアキー1本、令和 4年7月792490km時リコールによりシリンダヘッド交換済み。

記録簿 有 (H27/12、H30/9～R3/9)

タイヤ残量			
単位：mm			
2	1		
—	—		
5	4	7	6
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ			
295/80R22.5		295/80R22.5	
—		—	
275/80R22.5		275/80R22.5	
—		—	
スペア		—	
素材：スチール		備考：	

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】