

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年11月	TKG-MK38L	アルミウイング	MK38L-10649
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
321,621km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,310 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	△	ウォッシュャー出ない、 左ステア曲り、ヒータ ー効かず。
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	アルミ 100L 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。蛍光灯不灯。エアダクトがた有。フロントパネル右グリップ割れ。
スターターキー1本、スベア無、ボデーキー1本。
記録簿 有 (H27/5、H27/12、H30/1~R2/1、R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	0	—		スベア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DS368」	平成24年
【備考】 引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左廻り内面穴あき有。観音扉ヒンジ曲り、左上欠品。前方左右プロテクターがた有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ