

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年2月	TKG-MK38L	アルミウィング	MK38L-11180
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
405,175km	215PS/158KW	M/T 6速	エアー	長:6,230 mm 幅:2,400 mm 高:2,400 mm 門高:2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ傷。ドア皿血左右欠品。蛍光灯不灯、レンズ割れ。フォグランプ左右レンズ割れ。左右ステップスカート割れ。フロント左タイヤハウス内張割れ。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー1本。

記録簿 有 (R3/6)

タイヤ残量

単位：mm

9

9

—

—

8

8

8

8

—

—

—

—

スペア

10

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DS454」	平成25年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。右リヤキャスティング割れ。 左サイドバンパー前方コーナーカバー欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----