

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年12月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-503323
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
462,819km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,390 mm 幅：2,330 mm 高：2,570 mm 門高：2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	デジタル簡易式	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	アルミキーストン	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	

特記事項	アイドリングストップ付 スベアキー1本、ボディキー2本 10/7済
記録簿	有（R1/11～R3/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	11		245/70R19.5	245/70R19.5		
	7	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
5	6	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	4	－		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
				スベア	245/70R19.5	－	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2649-6 「B180696」	平成30年10月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー 4列、エアラインレール、庫内灯LED6ヶ所、水抜き穴4カ所、エアリブ、サーキュレーター 4つ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100D	平成30年10月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ